2017-07-27

Rettelsesblad 1 til 1. og 2. oplag af DS/EN 1991 FU:2015

Der er i 1. og 2. oplag en fejl i figur 5.6.a NA på side 61. På de efterfølgende sider vises først siden hvor fejlen er identificeret og derefter siden med rettet figur.

| | |
|---|---|
| $l_{sl} = 5\ h_{sl}$ | dog 5 m $\leq l_{sl} \leq$ 15 m og $l_{sl} \leq b_1$ |
| $\mu_{wl} = h_{sl}\ \frac{\gamma}{s_k}$ | dog $\mu \leq \mu_{wl} \leq 2$ |
| $\mu_{wl} = 0$ | hvis $h_{sl} < 0{,}5$ m |
| $\mu_{sl} = 0$ | hvis $h_{sl} < 0{,}5$ m |
| $\mu_{sl} = 0$ | for $\alpha_{sl} \leq 15°$ |
| $\mu_{sl} = \mu_1(\alpha_{sl})\ b_{sl} / l_{sl}$ | for $\alpha_{sl} > 15°$ |

Side med fejl

NOTE: For lave værdier af $h_{sw}$ kan lasttilfældet i anneks F, F(3), blive dimensionsgivende.




**Figur 5.6.a NA – Konstruktion med lægiver, hvis facadehøjde er $h_{sw}$ i vindsiden, og $h_{sl}$ i læsiden**

(6)NA Hvis der på læsiden af et tag er flere lokale lægivere, skal lasten på læsiden i visse tilfælde øges. Dette tages i betragtning med et ekstra lastarrangement, når alle nedenstående betingelser er opfyldt:

- Bygningens orientering skal være som vist på figur 5.2.c NA
- Facadehøjden i vindsiden er højst 10 m
- 2 gange bygningens kiphøjde, $h$, er mindre end bygningens udstrækning på tværs af vindretningen, $l$, se figur 5.7.a NA, dvs. 2h < $l$
- Lægivernes højde er mindst 0,5 m
- Den fri afstand, $l_v$, mellem lægiverne er mellem 3 og 7 gange bredden, $v$, af disse

| | |
|---|---|
| $l_{sl} = 5\ h_{sl}$ | dog 5 m $\leq l_{sl} \leq$ 15 m og $l_{sl} \leq b_1$ |
| $\mu_{wl} = h_{sl}\ \frac{\gamma}{s_k}$ | dog $\mu \leq \mu_{wl} \leq 2$ |
| $\mu_{wl} = 0$ | hvis $h_{sl} < 0{,}5$ m |
| $\mu_{sl} = 0$ | hvis $h_{sl} < 0{,}5$ m |
| $\mu_{sl} = 0$ | for $\alpha_{sl} \leq 15°$ |
| $\mu_{sl} = \mu_1(\alpha_{sl})\ b_{sl} / l_{sl}$ | for $\alpha_{sl} > 15°$ |

NOTE: For lave værdier af $h_{sw}$ kan lasttilfældet i anneks F, F(3), blive dimensionsgivende.




**Figur 5.6.a NA – Konstruktion med lægiver, hvis facadehøjde er $h_{sw}$ i vindsiden, og $h_{sl}$ i læsiden**

(6)NA Hvis der på læsiden af et tag er flere lokale lægivere, skal lasten på læsiden i visse tilfælde øges. Dette tages i betragtning med et ekstra lastarrangement, når alle nedenstående betingelser er opfyldt:

- Bygningens orientering skal være som vist på figur 5.2.c NA
- Facadehøjden i vindsiden er højst 10 m
- 2 gange bygningens kiphøjde, $h$, er mindre end bygningens udstrækning på tværs af vindretningen, $l$, se figur 5.7.a NA, dvs. 2h < $l$
- Lægivernes højde er mindst 0,5 m
- Den fri afstand, $l_v$, mellem lægiverne er mellem 3 og 7 gange bredden, $v$, af disse